



ALVORLIG HÆNDELSE

Generelt

HCLJ sagsnummer: HCLJ530-2013-29
UTC dato: 05-08-2013
UTC tid: 17:40
Begivenhed: Serious incident
Sted: Femø
Personskade: None

Fly


Registrering: OY-RFX
Flytype: EVEKTOR AEROTECHNIK L13 SDM
Flyveregler: VFR
Operationstype: General Aviation Pleasure Cross-country
Flyvefase: Take-off
Flykategori: Fixed wing Glider Glider - powered - fixed powerplant installation
Sidste afgangssted: Denmark (Femø)
Planlagt landingssted: Denmark (Kongsted)
Skade på fly: None

Flyvningens forløb

I forbindelse med startløbet mod nordøst fik piloten utilsigtet blokeret for flyets venstre hjulbremse hvorved flyet kørte ud over siden af banen og kom til et fuldt stop i en tilstødende rapsmark.

Piloten vurderede vindretningen til at være østlig og vindstyrken til at være ca. 5-10 knob.

Hændelsessted



Havarikommissionens vurderinger

Havarikommissionen skønner, at en ikke optimal korrektion for de aktuelle sidevindsforhold fik indflydelse på hændelsesforløbet.