



## REDEGØRELSE

<b>HCLJ510-2013-184</b>	<b>Incident</b>				
Dato:	11-01-2013	Tidspunkt:	Kl. 19:23:00 UTC		
Skader på luftfartøj:	None	Sted:	EKCH		
<b>Luftfartøjet.</b>					
Registrering:	OY-KFH	Fase:	Taxi		
Luftfartøjstype:	CANADAIR - REGIONAL JET SERIES 900	Formål:	Commercial Air Transport - Scheduled revenue ops - Inter- national - Passenger		
Flyveregler:	IFR				
<b>Personskade.</b>	Fatal	Serious	Minor	None	Unknown
Flyvebesætning:					
Passagerer:					

### Flyvningens historie.

Under taxi til gate efter landing konstaterede piloterne, at flyet kørte anderledes end forventet. Flyet blev stoppet på rullevejen og der blev tilkaldt teknisk assistance.

Det blev konstateret, at det ene af to hovedhjul på højre side havde en flænge i dækket og var punkteret. Det andet hovedhjul på højre side havde mistet luft, sandsynligvis som følge af den større belastning, der opstod ved kørsel med et dæk punkteret.

Efterfølgende blev der kørt bane- og rullevejs-inspektion uden resultat.

Det har ikke været muligt at konstatere, hvornår eller hvordan flængen i dækket opstod.