



HAVARI

Generelt

HCLJ sagsnummer: HCLJ520-2013-26
UTC dato: 25-03-2013
UTC tid: 09:00
Begivenhed: Significant incident
Sted: Brønderslev UL flyveplads
Personskade: None

Fly

Registrering: OY-9446
Flytype: OTHER Not mapped
Flyveregler: VFR
Operationstype: General Aviation Pleasure Local
Flyvefase: Landing
Flykategori: Microlight Fixed-wing microlight
Sidste afgangssted: Other (Brønderslev UL airfield)
Planlagt landingssted: Other (Brønderslev UL Airfield)
Skade på fly: Substantial

Flyvningens forløb

Under landing (flare) i let sidevind fra venstre, glider pilotens højre fod på højre siderorspedal og foden kiler sig fast mellem centerkonsollet og højre siderorspedal. Flyet sættes først på venstre hovedhjul og derefter højre hovedhjul. Næsehjulets position er på dette tidspunkt til et venstre drej, da siderorspedalerne er låst af pilotens højre fod og flyet drejer skarpt til venstre, da næsehjulet kontakter banen. Flyet stopper ved venstre banebegrænsning, med skader på næsestellets rørstruktur, oleoben og propellen.