



Havarikommissionen

Accident Investigation Board Denmark

REDEGØRELSE

HCLJ300-2012-14	Hændelse		
Luftfartøj:	Eurocopter EC155 B1	Registrering:	OY-HSL
Motor:	2- Turbomeca Arriel 2C2	Flyvning:	Charterflyvning, VFR
Besætning:	2 – ingen tilskadekomne	Passagerer:	Ukendt
Sted:	Lagos (EDMM), Nigeria	Dato og tid	19-04-2012 kl. 0940 UTC

Alle tider er i UTC.

Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om hændelsen fra operatøren den 20-04-2012 kl. 0800.

Faktuelle oplysninger

Flyvningens forløb

Helikopteren fløj utilsigtet ind i et område med kraftig turbulens. Grundet turbulensen aktiveredes advarsler i cockpittet. Piloterne valgte at returnere til Lagos (DNMM).

Undersøgelse

Luftfartsenheden i Havarikommissionen notificerede den nigerianske havarikommissionen (The Accident Investigation Bureau (<http://www.aib.gov.ng>)) om hændelsen d. 20-04-2012.