

<b>HCLJ510-2012-89</b>	<b>Incident</b>				
Dato:	10-02-2012	Tidspunkt:	Kl. 14:30:00 UTC		
Skader på luftfartøj:	Minor	Sted:	EKYT		
<b>Luftfartøjet.</b>					
Registrering:	OY-ELM	Fase:	Taxi		
Luftfartøjstype:	MESSERSCHMITT BOLKOW BLOHM - BO208 JUNIOR	Formål:	General Aviation - Pleasure - Local		
Flyveregler:	VFR				
<b>Personskade.</b>	Fatal	Serious	Minor	None	Unknown
Flyvebesætning:				1	
Passagerer:					

### Faktuelle oplysninger

#### *Flyvningens forløb*

Hændelsen indtraf i hangarområdet efter endt lokalflyvning fra Aalborg Lufthavn (EKYT).

Under taxi ved hangarområdet skulle piloten vige for et andet fly. Snedækket omkring rullevejene var lavt og konturløst. Piloten observerede ikke at der var opkastede snevolde der hvor han var veget og midlertidigt standset op. Da piloten fortsatte taxi ramte flyets propel - der i vertikal stilling befinder sig 5 - 10 cm fra jorden - toppen af en mindre snevold med skader på propellens tipper til følge.

### Havarikommissionens vurderinger

Havarikommissionen anser "white out conditions" som værende årsag til hændelsen.