

**REDEGØRELSE**

HCLJ510-2012-121	Incident				
Dato:	29-05-2012	Tidspunkt:	Kl. 08:50:00 UTC		
Skader på luftfartøj:	Minor	Sted:	Årslevgård, Brabrand		
Luftfartøjet					
Registrering:	OY-BTD	Fase:	Landing		
Luftfartøjstype:	PIPER - PA 28-161 WARRIOR 2	Formål:	General Aviation - Pleasure - Cross-country		
Flyveregler:	VFR				
Personskade	Fatal	Serious	Minor	None	Unknown
Flyvebesætning:				1	
Passagerer:					

Flyvningens forløb

Hændelsen indtraf under landing i forbindelse med en privat flyvning fra Gørlev (EKGO) til Årslevgård ved Brabrand.

Piloten landede på Årslevgård flyveplads bane 12.

Under landingsafløbet lykkedes det ikke for piloten at holde flyet på midten af banen. Flyet trak til højre hvor den højre vinge kom ud over banekanten og ramte to hegnspæle der stod placeret skjult i højt græs ca. 1 meter fra banekanten.

Højre vinge blev bulet som følge af kontakten med hegnspælene.

Vindretning og -styrke var 90 grader 15 knob vindstød 25 knob.

Piloten har peget på turbulens og vindstød som medvirkende årsag til hændelsen.