

**REDEGØRELSE**

<b>HCLJ510-2012-100</b>	<b>Incident</b>				
Dato:	22-03-2012	Tidspunkt:	Kl. 09:30:00 UTC		
Skader på luftfartøj:	Minor	Sted:	EKCH		
<b>Luftfartøjet.</b>					
Registrering:		Fase:	Take-off		
Luftfartøjstype:	BOEING - 777-200	Formål:	Commercial Air Transport		
Flyveregler:	IFR				
<b>Personskade.</b>	Fatal	Serious	Minor	None	Unknown
Flyvebesætning:					
Passagerer:					

**Flyvningens forløb**

Luftfartøjet havde fløjet fra Singapore (WSAC) til København (EKCH) hvor luftfartøjet var på jorden i ca. 3 timer for derefter at returnere til Singapore.

Efterfølgende blev der fundet motorskærmsdele i sikkerhedsområdet på begge sider af bane 04R, mellem taxivej V1 og V2 i den østlige del af banen.

Operatøren kunne bekræfte at delene tilhørte det pågældende luftfartøj.

Singapores Havarikommission (SAAIB) har oplyst at de ville foretage undersøgelsen af hændelsen, men har efterfølgende videregivet undersøgelsen til operatøren.